



Opaski śrubowe

DIN Material Number

MPC code			
W1	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana
W2	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	1.4016
W3	-	-	-
W4	1.4301	1.4301	1.4301
W5	1.4401	1.4401	1.4401
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

DIN/EN Material

MPC code			
W1	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana
W2	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	X6Cr 17
W3	-	-	-
W4	X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10
W5	X5CrNiMo 17 12 2	X5CrNiMo 17 12 2	X5CrNiMo 17 12 2
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-



Opaski śrubowe

AISI/SAE

MPC code			
W1	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana
W2	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	430
W3	-	-	-
W4	304	304	304
W5	316	316	316
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

UNS

MPC code			
W1	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana
W2	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	S43000
W3	-	-	-
W4	S30400	S30400	S30400
W5	S31600	S31600	S31600
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-



Opaski śrubowe

SS

MPC code			
W1	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana
W2	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	2320
W3	-	-	-
W4	2332	2332	2332
W5	2347	2347	2347
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

AFNOR

MPC code			
W1	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana
W2	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	Z8C17
W3	-	-	-
W4	Z6CN18 09	Z6CN18 09	Z6CN18 09
W5	Z7CND17 12 02	Z7CND17 12 02	Z7CND17 12 02
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-



Opaski śrubowe

BS

MPC code			
W1	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana
W2	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	430S15
W3	-	-	-
W4	304S15	304S15	304S15
W5	316S31	316S31	316S31
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

Materiały wymienione w tym przeglądzie opisują te, które są obecnie używane przez MPC. Służy jedynie jako odniesienie dla użytkownika i w żaden sposób nie oznacza, że MPC jest zobowiązana do korzystania z wymienionych materiałów. W miarę wzrostu cen surowców i pojawiania się nowych technologii, MPC zastrzega sobie prawo do zmiany surowców i procesów stosowanych w naszych produktach, o ile MPC może wykazać, że ogólna wydajność produktu i odporność na korozję nie uległy pogorszeniu.